

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年 9月24日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-----------------------------------|
| リコール届出番号 | 4808 | リコール開始日 | 令和2年 9月25日 |
| 届出者の氏名又は名称 | スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 | | 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253 |
| 不具合の部位(部品名) | 後写鏡(リヤビューミラー) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 左右の後写鏡において、後方視界を調整する部位のブーツの排水性が不十分なため、内部に水が溜まり腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、後写鏡の調整位置が保持できず、後方の交通状況を確認できなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、左右の後写鏡を対策品と交換する。 | | |
| 不具合の件数 | 17件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく(車台番号打刻位置付近)にNo.4808のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|--------|---|------------|----|
| スズキ | 2BJ-DT11A | 「アドレス」 | DT11A-100036 ~ DT11A-110227 平成29年9月11日～令和元年9月14日 | 10,189 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年9月11日～令和元年9月14日 | (計10,189台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。