

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月1日

リコール届出番号	4814	リコール開始日	令和2年10月2日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	①制動装置（リレーバルブ）、②排出ガス発散防止装置（尿素水ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①バスの制動装置において、駐車ブレーキ用リレーバルブ内部の樹脂ピストンの材質が不適切なため、エア回路中の水分により加水分解して、ブレーキエア圧により当該ピストンが破損することがある。そのため、ブレーキバルブからのエア漏れや、駐車ブレーキの解除不能、ブレーキ引きずりが発生するおそれがある。 ②バスの排出ガス発散防止装置において、DPD（粒子状物質除去装置）再生時のエンジン制御プログラムが不適切なため、DPD再生用燃料の一部がDPDの下流で燃焼し、尿素SCR（選択還元型触媒）付近の排出ガス温度が高温となることがある。そのため、その放射熱により尿素水ホース等が溶損して尿素水が漏れ、排出ガス中の窒素酸化物（NOx）の排出値が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、当該ピストンを良品に交換する。 ②全車両、エンジン制御プログラムを対策プログラムに書き換える。また、尿素水ホースに断熱材を追加し、差圧ホース、クリップを対策品に交換する。なお、尿素水ホースを点検し、溶損している場合は修復または新品に交換する。		
不具合件数	①34件、②8件	事故の有無	①、②無し
発見の動機	①、②他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4814のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QDG-LV290N1 QKG-LV290N1 QPG-LV290N1	「エルガ」	LV290N1-7000007～LV290N1-7001056 平成27年10月15日～平成29年8月1日	1,048	①599 ②1,048
	2DG-LV290N2 2KG-LV290N2 2PG-LV290N2 2TG-LV290N2		LV290N2-7000002～LV290N2-7001176 平成29年8月24日～令和元年7月18日	1,174	①1,174
	2DG-LV290N3 2KG-LV290N3 2PG-LV290N3 2TG-LV290N3		LV290N3-7000002～LV290N3-7000308 令和元年7月30日～令和元年11月28日	307	①307
	QDG-LV290Q1 QKG-LV290Q1 QPG-LV290Q1 QRG-LV290Q1		LV290Q1-7000003～LV290Q1-7000276 平成27年10月29日～平成29年7月31日	273	①152 ②272

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	2DG-LV290Q2 2KG-LV290Q2 2PG-LV290Q2 2TG-LV290Q2	「エルガ」	LV290Q2-7000006～LV290Q2-7000323 平成29年8月11日～令和元年7月4日	318	①318	
	2KG-LV290Q3 2PG-LV290Q3 2TG-LV290Q3		LV290Q3-7000002～LV290Q3-7000080 令和元年7月31日～令和元年12月11日	74	①74	
	SKG-LR290J2	「エルガミオ」	LR290J2-7000049～LR290J2-7000316 平成28年9月16日～平成29年8月7日	265	①265	
	2KG-LR290J3		LR290J3-7000004～LR290J3-7000578 平成29年8月31日～令和元年7月25日	575	①575	
	2KG-LR290J4		LR290J4-7000003～LR290J4-7000234 令和元年8月26日～令和元年11月29日	171	①171	
	2SG-HL2ANBD	「いすゞエルガ」	HL2ANB-60011～HL2ANB-60021 平成30年1月19日～平成31年3月18日	11	①11	
	2SG-HL2ASBD		HL2ASB-60011～HL2ASB-60017 平成30年1月29日～令和元年9月25日	7	①7	
		(計27型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年10月15日～令和元年12月11日	(計4,223台)	①3,653 ②1,320

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QDG-LV290N1	「エルガ」	LV290N1-7000022～LV290N1-7000518	16	①16
	QPG-LV290Q1		LV290Q1-7000008～LV290Q1-7000010	3	①3
			合計	(計19台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
リレーバルブアッセンブリ	8-98292213-0	平成29年3月23日～令和元年11月16日	148	①1,415
リレーバルブリペアキット	8-98165977-0	平成28年10月15日～令和元年11月16日	1,267	
			合計	(計1,415個)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。