

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月15日

リコール届出番号	4818	リコール開始日	令和2年10月16日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 奥平 総一郎 問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	制動装置(自動調整機構)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪ブレーキのシューとドラムの隙間を自動で調整する機構(ストラットセット)において、部品組立時のグリス塗布設備の管理が不適切なため、アジャスタボルトのネジ面のグリス塗布量が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ネジ面が錆びて固着し、自動調整機構が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アジャスタボルトを点検し、固着しているものは、ストラットセットを良品に交換する、固着していないものは、ネジ面を清掃し、グリスを塗布する。		
不具合件数	636件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4818のステッカーを令和2年10月31日まで貼付する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA150S	「ムーヴ」	LA150S-0132046～LA150S-0154545 平成29年10月10日～平成30年5月7日	22,470	
			LA150S-1063169～LA150S-1074456 平成29年10月10日～平成30年5月7日	11,287	
			LA160S-0030507～LA160S-0035604 平成29年10月11日～平成30年5月16日	5,098	
	DBA-LA160S	「ムーヴ」	LA160S-1011333～LA160S-1014373 平成29年10月11日～平成30年5月18日	3,041	
			LA250S-0113246～LA250S-0134935 平成29年10月10日～平成30年5月10日	21,673	
	DBA-LA250S	「キャスト」	LA260S-0024179～LA260S-0028951 平成29年10月10日～平成30年5月14日	4,769	
	DBA-LA260S		LA360S-0008364～LA360S-0016594 平成29年10月10日～平成30年5月15日	8,231	
	DBA-LA360S	「ミライース」	LA600S-0597029～LA600S-0659536 平成29年10月10日～平成30年5月7日	62,419	
	DBA-LA600S		LA610S-0115274～LA610S-0128804 平成29年10月11日～平成30年5月16日	13,530	
DBA-LA610S	「タント」				

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	DBA-LA700S	「ウェイク」	LA700S-0103926～LA700S-0118019 平成29年10月10日～平成30年5月10日	14,059	
	DBA-LA710S		LA710S-0021419～LA710S-0024145 平成29年10月10日～平成30年5月14日	2,726	
	DBA-LA800S	「ムーヴ キャンバス」	LA800S-0077233～LA800S-0114952 平成29年10月10日～平成30年5月7日	37,684	
	DBA-LA810S		LA810S-0015551～LA810S-0023099 平成29年10月11日～平成30年5月16日	7,545	
	HBD-LA700V	「ハイゼット キャディー」	LA700V-0003551～LA700V-0003929 平成29年10月10日～平成30年5月9日	378	
	HBD-LA710V		LA710V-0000816～LA710V-0000946 平成29年10月10日～平成30年5月14日	130	
	DBA-M700S	「ブーン」	M700S-0008359～M700S-0011723 平成29年10月10日～平成30年5月7日	3,359	
			M700S-1000053～M700S-1000055 平成30年4月11日	3	
		DBA-M710S	M710S-0001701～M710S-0002336 平成29年10月11日～平成30年5月15日	636	
		DBA-M900S	「トール」	M900S-0015054～M900S-0026686 平成29年10月10日～平成30年5月7日	
トヨタ	DBA-LA250A	「ピクシス ジョイ」	LA250A-0005744～LA250A-0008906 平成29年10月10日～平成30年5月10日	3,154	
	DBA-LA260A		LA260A-0001514～LA260A-0002303 平成29年10月10日～平成30年5月15日	790	
	DBA-LA360A	「ピクシス エポック」	LA360A-0000901～LA360A-0002380 平成29年10月10日～平成30年5月15日	1,466	
	DBA-LA700A	「ピクシス メガ」	LA700A-0012593～LA700A-0016000 平成29年10月10日～平成30年5月10日	3,397	
	DBA-LA710A		LA710A-0002689～LA710A-0003380 平成29年10月10日～平成30年5月15日	690	
	DBA-M700A	「パッソ」	M700A-0089460～M700A-0111595 平成29年10月10日～平成30年5月8日	21,791	
			M700A-1000055～M700A-1001914 平成30年4月2日～平成30年5月7日	1,842	
	DBA-M710A	M710A-0015581～M710A-0019980 平成29年10月11日～平成30年5月16日	4,367		
DBA-M900A	「ルーミー ／タンク」	M900A-0111565～M900A-0188344 平成29年10月10日～平成30年5月8日	76,217		
スバル	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-0023611～LA150F-0026147 平成29年10月10日～平成30年4月27日	2,537	
	DBA-LA160F		LA160F-0010586～LA160F-0011940 平成29年10月11日～平成30年5月15日	1,355	
	DBA-LA360F	「プレオプラス」	LA360F-0000986～LA360F-0001935 平成29年10月10日～平成30年5月14日	950	

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	DBA-LA600F	「シフォン」	LA600F-0005037～LA600F-0007262 平成29年10月10日～平成30年5月7日	2,226	
	DBA-LA610F		LA610F-0002150～LA610F-0003214 平成29年10月11日～平成30年5月16日	1,063	
	DBA-M900F	「ジャスティ」	M900F-0003138～M900F-0004211 平成29年10月10日～平成30年4月27日	1,074	
	(計30型式)	(計19車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月10日～平成30年5月18日	(計 353,578 台)	