

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月15日

リコール届出番号	4821	リコール開始日	令和2年10月16日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（排気ブレーキシステム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気ブレーキにおいて、エンジン制御用コンピュータ内の制御プログラムが不適切なため、下り坂を走行中に排気ブレーキが作動しない場合がある。そのため、必要な減速度が得られず、保安基準第12条（制動装置の基準）に抵触する。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御用コンピュータ内の排気ブレーキ制御プログラムを対策仕様に修正する。あわせて、当該制御プログラムの修正を可能にするトランスレータコンピュータに交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4821のステッカーを令和2年10月31日まで貼付する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	2KG-XZB70	「トヨタコースター」	XZB70-1004655～XZB70-1006142 令和元年 7月31日～令和 2年 9月21日	363	N04C-WBエンジンおよび自動変速機搭載車
	2KG-XZB80		XZB80-1000003, XZB80-1000004 令和 2年 5月15日, 令和 2年 6月16日	2	
	2PG-XZB60V	「トヨタコースタービッグバン」	XZB60-0050157～XZB60-0050196 令和元年10月 4日～令和 2年 4月 9日	16	
日野	2KG-XZB70M	「日野リエッセII」	XZB70-0013411～XZB70-0014395 令和元年 8月 2日～令和 2年 9月23日	337	
	2KG-XZB80M		XZB80-0010001～XZB80-0010004 令和 2年 2月10日～令和 2年 5月29日	3	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年 7月31日～令和 2年 9月23日	(計721台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。