

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月12日

リコール届出番号	4842	リコール開始日	令和2年11月13日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（燃料噴射装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラック及びバスの燃料噴射装置において、インジェクタ取付ボルトの締め付トルク指示が不適切なため、インジェクタガスケットのシール性が不足しているものがある。そのため、燃焼ガスが漏れてインジェクタ取付ボルトが緩み、振動が大きくなって当該ボルトが折損し、エンジンが停止して走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ガスケットを対策品に交換し、適正トルクで締め付ける。なお、燃料噴射装置が損傷している場合は損傷部品を新品に交換する。		
不具合件数	149件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-FRR90S1 SKG-FRR90S2 SKG-FRR90T2 TKG-FRR90S1 TKG-FRR90S2 TKG-FRR90T2	「フォワード」	FRR90-7020034～FRR90-7111514 平成22年6月17日～平成29年3月20日	73,517	
	SDG-FRS90S1 SDG-FRS90S2 SKG-FRS90S2 TKG-FRS90S2		FRS90-7000195～FRS90-7000589 平成23年9月28日～平成29年3月7日	373	
	SKG-FSR90S2 SKG-FSR90T2 SPG-FSR90S2 SPG-FSR90T2		FSR90-7001170～FSR90-7007133 平成22年8月19日～平成29年3月15日	5,090	
	SDG-FSS90S1 SDG-FSS90S2 SKG-FSS90S2 SPG-FSS90S2		FSS90-7000420～FSS90-7000848 平成23年9月28日～平成29年3月14日	413	
	LKG-FTR90S2 LKG-FTR90T2 LPG-FTR90S2 LPG-FTR90T2		FTR90-7000012～FTR90-7006748 平成22年6月18日～平成29年3月17日	5,698	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SDG-GSR90S2	「フォワード」	GSR90-7000002～GSR90-7000057 平成23年10月11日～平成26年10月14日	55	
	SDG-LR290J1 SKG-LR290J1	「エルガミオ」	LR290J1-7000009～LR290J1-7001309 平成23年11月23日～平成27年11月19日	799	
	(計25型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年6月17日～平成29年3月20日	(計85,945台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。