

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月19日

|                                  |  |         |                                   |
|----------------------------------|--|---------|-----------------------------------|
| リコール届出番号                         | 4845   | リコール開始日 | 令和2年11月20日                        |
| 届出者の氏名又は名称                       | スズキ株式会社<br>代表取締役社長 鈴木 俊宏   |         | 問い合わせ先：お客様相談室<br>TEL 0120-402-253 |
| 不具合の部位（部品名）                      | 灯火装置（前照灯）  |         |                                   |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ディスチャージ(HID)ヘッドランプにおいて、製造管理が不適切なため、ヘッドランプソケット内のパッキンに揮発性のシリコン化合物が残留しているものがある。そのため、当該残留物がランプの点灯熱で揮発し、HIDバルブとソケットの接点に付着して、接点で発生するアーク放電熱によって絶縁体の酸化シリコンが生成され、導通不良となり、ヘッドランプが点灯できなくなるおそれがある。 |         |                                   |
| 改善措置の内容                          | 全車両、ヘッドランプソケットを良品に交換するとともに、HIDバルブを新品に交換する。   |         |                                   |
| 不具合件数                            | 406件   | 事故の有無   | 無                                 |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。  |         |                                   |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>  |         |                                   |

| 車名  | 型式        | 通称名    | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間                        | リコール対象車の台数   | 備考     |
|-----|-----------|--------|--|--|--------|
| スズキ | DBA-MR31S | 「ハスラー」 | MR31S-200059～MR31S-300107<br>平成25年12月13日～平成27年5月9日   | 56,505   |        |
|     |           |        | MR31S-800049～MR31S-848029<br>平成25年12月13日～平成27年11月20日 | 39,085   |        |
|     | DAA-MR41S |        | MR41S-100014～MR41S-142735<br>平成27年4月28日～平成27年11月26日  | 27,146   |        |
|     |           |        | MR41S-170001～MR41S-320342<br>平成27年11月20日～平成30年8月27日  | 86,353   |        |
|     |           |        | MR41S-600030～MR41S-637726<br>平成27年11月20日～平成30年8月30日  | 31,386   |        |
|     | DBA-HE33S |        | 「アルト ラパン」  | HE33S-100101～HE33S-206703<br>平成27年5月20日～平成30年8月29日 | 73,594 |

| 車名  | 型式  | 通称名              | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間                       | リコール対象車の台数  | 備考 |
|-----|---|------------------|---|-------------|----|
| マツダ | DBA-MS31S   | 「フレア<br>クロスオーバー」 | MS31S-200002～MS31S-210285<br>平成26年1月6日～平成27年4月28日   | 10,284      |    |
|     |   |                  | MS31S-800003～MS31S-803933<br>平成26年2月3日～平成27年11月19日  | 3,931       |    |
|     | DAA-MS41S   |                  | MS41S-100001～MS41S-103132<br>平成27年4月28日～平成27年11月19日 | 3,132       |    |
|     | MS41S-170001～MS41S-180319<br>平成27年11月20日～平成30年8月23日 |                  | 10,307  |             |    |
|     | MS41S-600002～MS41S-602157<br>平成27年11月20日～平成30年8月23日 |                  | 2,154   |             |    |
|     | (計5型式)  | (計3車種)           | (製作期間の全体の範囲)<br>平成25年12月13日～平成30年8月30日              | (計343,877台) |    |

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。