


改善箇所説明図



バックドア用バランスにおいて、内部洗浄工程での乾燥温度が不適切なため、バランス内部に洗浄水が残っているものがある。そのため、バランス内部が錆びて、封入しているガスが徐々に漏れ、最悪の場合、バックドアを保持できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バックドア用バランスを良品に交換する。

識別：バックドアラッチ右側に赤色のシールを貼付する。

注：□ は交換する部品を示す。