

連絡先:自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和2年12月4日

リコール届出番号	4858	リコール開始日	令和2年12月4日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 (問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686)		
不適合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ回路)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダのブレーキにおいて、製造工程におけるブレーキ回路内のエア抜き作業が不適切なものがある。そのため、ブレーキ操作が極端に少ない状態で高速・長距離走行を行うと、アクスルの昇温とともにブレーキ回路内に残留したエアが膨張してブレーキディスクを押し、ブレーキを引きずり、最悪の場合、ブレーキディスクが過熱し、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エア抜き作業を実施する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページへ掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	YDR-WA137	「WA200-8」	WA137-85552～WA137-86707 平成30年6月6日～令和2年7月20日	113	
コマツ	YDR-WA136	「WA270-8」	WA136-83801～WA136-84844 平成30年1月29日～令和2年8月20日	75	
コマツ	YDR-WA135	「WA320-8」	WA135-85566～WA135-86278 平成30年3月20日～令和2年8月17日	20	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月29日～令和2年8月20日	(計208台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。