

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年12月10日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号 | 4860 | リコール開始日 | 令和2年12月11日 |
| 届出者の氏名又は名称 | いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 原動機（冷凍機アイドルプーリボルト） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 小型トラックの冷凍機架装車において、冷凍機アイドルプーリ締結部の形状が不適切なため、ベルト張力によりアイドルプーリボルトに過大な応力がかかり折損するものがある。そのため、ベルトが外れて冷凍機が作動しなくなり、最悪の場合、走行中プーリが路面に落下するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、アイドルプーリブラケット、プーリボルト、ベルト等一式を対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 42件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|--|-------|--|------------|----|
| いすゞ | 2RG-NHR88AN | 「エルフ」 | NHR88-7000001～NHR88-7000946 令和元年6月24日～令和2年2月14日 | 153 | |
| | 2RG-NHS88AN | | NHS88-7000004～NHS88-7000397 令和元年7月5日～令和2年2月11日 | 28 | |
| | 2RG-NJR88AN | | NJR88-7000046～NJR88-7003534 平成31年4月1日～令和2年2月14日 | 194 | |
| | 2RG-NJS88AN | | NJS88-7000032～NJS88-7000482 令和元年5月20日～令和2年2月12日 | 34 | |
| | 2RG-NKR88AN 2RG-NKR88N | | NKR88-7001052～NKR88-7004252 令和元年8月19日～令和2年1月10日 | 4 | |
| | 2PG-NKS88AN 2RG-NKS88AN | | NKS88-7000053～NKS88-7000619 令和元年7月13日～令和2年2月13日 | 12 | |
| | 2RG-NLR88AN 2RG-NLR88N 2SG-NLR88AN | | NLR88-7000014～NLR88-7003103 平成30年11月9日～令和2年2月15日 | 1,227 | |
| | 2RG-NLS88AN | | NLS88-7000004～NLS88-7000230 平成31年4月5日～令和2年2月7日 | 132 | |
| | 2RG-NMR88AN 2RG-NMR88N 2SG-NMR88AN | | NMR88-7000029～NMR88-7003039 平成30年12月18日～令和2年2月14日 | 594 | |
| | 2PG-NMS88AN 2RG-NMS88AN | | NMS88-7000009～NMS88-7000421 平成31年4月6日～令和2年2月14日 | 47 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|---|--------|---|------------|----|
| いすゞ | 2PG-NPR88AN 2PG-NPR88N 2RG-NPR88AN 2RG-NPR88N 2SG-NPR88AN | 「エルフ」 | NPR88-7000047～NPR88-7006294 平成30年11月10日～令和2年2月18日 | 2,319 | |
| | 2PG-NPR88YN 2RG-NPR88YN | | NPR88Y-7000071～NPR88Y-7004793 平成30年3月14日～令和2年2月14日 | 222 | |
| | 2PG-NPS88AN 2RG-NPS88AN | | NPS88-7000012～NPS88-7000546 平成31年4月5日～令和2年2月18日 | 120 | |
| ニッサン | 2RG-AHR88AN | 「アトラス」 | AHR88-7000004～AHR88-7000239 令和元年10月5日～令和2年2月14日 | 47 | |
| | (計27型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成30年3月14日～令和2年2月18日 | (計5,133台) | |

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|---------------------------|-------|-----------------------------|------------|----|
| いすゞ | 2RG-NMR88AN 2RG-NMR88N | 「エルフ」 | NMR88-7000544～NMR88-7004576 | 2 | |
| 合計 | | | | (計2台) | |

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

| 対象の製品名 | 部品番号 | 対象部品の出荷期間 | 対象数 | 備考 |
|--------------|--------------|---------------------|-------|----|
| アイドルプーリブラケット | 8-98344194-3 | 令和元年6月28日～令和2年8月26日 | 5 | |
| 合計 | | | (計5個) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。