

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年 1月 12日

リコール届出番号	外-3153	リコール開始日	令和3年 1月 13日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機販売株式会社 代表取締役社長 石井 謙司 問合せ先：ヤマハ改修コールセンター 0120-133-120		
不具合の部位（部品名）	制動灯（前輪用制動灯スイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯において、前輪用制動灯スイッチ内部ゴム部品の成形に使用している離型剤が不適切なため、当該ゴム部品にシリコン成分が含まれているものがある。そのため、スイッチ内部にシリコンガスが充満して、スイッチ操作により通電した際に接点部に酸化シリコンが生成され、そのまま使用を続けると、制動灯が消えなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前輪用制動灯スイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	製造元からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車両には、車わく（車台番号打刻位置付近）に識別ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	RP231	「FJR1300A」	JYARP231000000329～JYARP231000001977 平成24年10月1日～平成25年5月31日	90台	
	DP041	「XT1200Z」	JYADP041000000311～JYADP041000001102 平成25年12月1日～平成26年11月30日	22台	
	DP046	「XT1200ZE」	JYADP046000000317～JYADP046000004119 平成25年12月1日～平成29年1月31日	280台	
	DP075	「XT1200ZE」	JYADP075000000874～JYADP075000003482 平成29年6月1日～令和元年5月31日	170台	
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年10月1日～令和元年5月31日	(計562台)	

(備考) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。