

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年1月13日

リコール届出番号	装14	リコール開始日	令和3年1月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社ブリヂストン 代表執行役 Global COO 東 正浩 問い合わせ先：株式会社ブリヂストン 広報部 電話番号 03-6836-3333 専用フリーダイヤル 0120-363-050		
不具合の部位（部品名）	タイヤ（トレッド部）		
基準不適合状態にあると認めるタイヤの状況及びその原因	タイヤ成型機において、ベルトカット装置の管理が不適切なため、当該装置の部品の一部が破損し、破損した部品がトレッド部に混入したものがあ。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、トレッドの一部が剥がれるおそれがある。		
改善措置の内容	タイヤサイド刻印を確認し対象タイヤの場合は、良品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	生産工場の情報による。		
タイヤ使用者、販売事業者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話または直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。 ・弊社 HP へ掲載する。 		

リコール対象タイヤの主要諸元			リコール対象タイヤの範囲 (識別番号) 及び製作期間	リコール対象 タイヤの数	備考
商品名	型式	種別			
ブリヂストン	ALENZA001 タイヤサイズ 235/55R20 102V パターン名 AL011Z (計 1 型式)	乗用車用	製造番号： EJ M9 DHM 4320 の一部 令和 2 年 10 月 29 日 ～令和 2 年 10 月 31 日 (製作期間の全体の範囲) 令和 2 年 10 月 29 日 ～令和 2 年 10 月 31 日	43 本 (計 43 本)	