

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年1月21日

リコール届出番号	4873	リコール開始日	令和3年1月22日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	車体（センターピラートリム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントシートベルトにおいて、組立指示が不適切なため内装部品のセンターピラートリムに挟まれ、当該シートベルトがたるんで組み付けられているものがある。そのため、衝突時にベルトのたるみ分が引き出されることで、乗員拘束が遅れて怪我の程度が大きくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントシートベルトを点検し、たるんで組み付けられているものは正規の位置に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	4AA-MR52S	「ハスラー」	MR52S-100112～MR52S-121571 令和元年12月26日～令和2年10月22日	19,684	
	5AA-MR92S		MR92S-100094～MR92S-150598 令和元年12月24日～令和2年10月22日	42,489	
	DBA-MH35S	「ワゴンR」	MH35S-671212～MH35S-671588 平成29年3月1日～平成29年4月1日	376	
	DAA-MH55S		MH55S-700466～MH55S-705537 平成29年1月31日～平成29年4月1日	3,470	
			MH55S-901016～MH55S-903779 平成29年1月31日～平成29年3月31日	177	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	4AA-MS52S	「フレア クロスオーバー」	MS52S-100002～MS52S-101081 令和2年1月29日～令和2年10月16日	1,078	
	5AA-MS92S		MS92S-100786～MS92S-104322 令和2年2月19日～令和2年10月20日	3,506	
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年1月31日～令和2年10月22日	(計70,780台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。