

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年1月28日

リコール届出番号	4881	リコール開始日	令和3年1月29日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位（部品名）	乗降口（扉）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスの扉挟み込み防止用検知器（光電装置）において、光電管への水滴付着や外乱光等の外的要因に対する検討が不十分なため、障害物がないのに障害物があると検知することがある。そのため、挟み込み防止機能が作動し乗降用自動扉が開閉できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、光電管および光電リレーを対策品に交換し、光軸の調整を行う。		
不具合件数	24件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2DG-KV290N3	「日野 ブルーリボン」	KV290N3-7000001～KV290N3-7000122 令和元年7月30日～令和2年10月9日	103	
	2KG-KV290N3				
	2TG-KV290N3				
	2PG-KV290Q3	「日野 ブルーリボン」	KV290Q3-7000001～KV290Q3-7000126 令和元年7月30日～令和2年9月16日	114	
	2RG-KV290Q3				
	2TG-KV290Q3				
	2KG-KR290J4	「日野 レインボー」	KR290J4-7000001～KR290J4-7000233 令和元年8月30日～令和2年10月21日	214	
2SG-HL2ANBP	「日野 ブルーリボン」	HL2ANB-40165～HL2ANB-40180 令和2年7月9日～令和2年10月29日	15		
2SG-HL2ASBP	「ハイブリッド」	HL2ASB-40071 令和2年4月30日	1		
(計9型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年7月30日～令和2年10月29日	(計447台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。