

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年2月15日

リコール届出番号	4892	リコール開始日	令和3年2月22日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役 社長執行役員 富安 司郎 〔 問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819 〕		
不具合の部位（部品名）	走行装置（アーム（ローリング/リヤ））		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の走行装置において、強度設計が不適切なため、車体水平制御（車体の上下、左右傾斜）を行うアーム（ローリング/リヤ）の強度が不足しているものがある。そのため、当該アームに負荷がかかることで、破損し、車体が傾くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右のアーム（ローリング/リヤ）を対策品と交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 4892 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	YDR-H173	「HJ6115」	H173-000001～H173-000081 平成30年5月21日～平成30年12月19日	65	
キセキ	YDR-H174	「HJ5101」	H174-000001～H174-000061 平成30年5月29日～平成30年12月13日	60	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年5月21日～平成30年12月19日	(計125台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。