

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年3月4日

リコール届出番号	外-3180	リコール開始日	令和3年3月5日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 マーティン・パーソン 〔製作国：スウェーデン〕 〔製作者名：ボルボ〕 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキフルードレベルセンサーのケーブルハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキフルードレベルセンサーのケーブルハーネスにおいて、製造時の組付け管理が不適切なため、ケーブルハーネスがエキゾーストマニホールドのヒートシールドに接触することがある。そのため、熱により被膜が損傷して配線が短絡し、ブレーキ関係の警告灯が点灯して、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ハーネスの配索を修正する。なお、当該ハーネスに損傷がある場合は、損傷状態に応じて修理、又はハーネスを新品に交換する。		
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	5AA-XB420TXCM	「ボルボXC40」	YV1XZL1MCM2391606～YV1XZK9MDM2507769 令和2年8月20日～令和3年2月3日	2,112台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年8月20日～令和3年2月3日	2,112台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。