




# 改善箇所説明図



改善前

改善後



## 基準不適合箇所

ロータリ除雪車の尿素SCR装置において、尿素ホースの配策指示が不適切なため、排気管等の高温部に接触するものがある。そのため、ホースが破損し、尿素が漏れることにより、尿素SCR装置が正常に作動しなくなり、保安基準第31条の基準（有害なガス等の発散防止装置）に適合しないおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、尿素ホース固定用金具を追加したブラケットに交換し、クランプで固定する。  
 なお、当該ホースを点検し、損傷している場合は新品に交換する。

注：  は、追加部品を示す。

識別：改善実施済車は、ホース固定用金具の取付で判断できるため特別な識別表示は行わない。