

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年3月25日

リコール届出番号	外-3197	リコール開始日	令和3年3月26日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD. 製作国 : イギリス 社長 西本 準 製作者名 : HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD. 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料ポンプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ (樹脂製羽根車) において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。			
不具合件数	106件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・インターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ ザ ユークー	DBA-FK7	「シビック」	FK7-1102011~FK7-1106390 平成31年2月27日~令和元年10月14日	4,376	
	6BA-FK7		FK7-1200010~FK7-1202170 令和元年12月12日~令和2年9月1日	2,159	
	DBA-FK8		FK8-1202277~FK8-1202666 令和元年8月19日~令和元年10月4日	390	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年2月27日~令和2年9月1日	(計6,925台)	

(備考)

本件は、令和2年5月28日付け、届出番号「外-3039」にてリコール届出したものであるが、検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。