

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年3月25日

リコール届出番号	4917	リコール開始日	令和3年3月26日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料ポンプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ (樹脂製羽根車) において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。			
不具合件数	16件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RW1	「CR-V」	RW1-1003203～RW1-1005760 平成31年1月8日～令和元年9月9日	2,558	
	DBA-RW2		RW2-1001858～RW2-1003216 平成31年1月8日～令和元年9月9日	1,359	
	6AA-RT5		RT5-1001457～RT5-1004984 平成31年1月7日～令和元年9月9日	3,528	
	6AA-RT6		RT6-1001245～RT6-1004340 平成31年1月7日～令和元年9月10日	3,096	
	6AA-ZE4	「インサイト」	ZE4-1002944～ZE4-1009122 平成31年1月21日～令和元年11月1日	6,179	
			ZE4-1100001～ZE4-1100960 令和元年11月5日～令和2年2月19日	960	
	DBA-FC1	「シビック」	FC1-1100531～FC1-1102170 平成31年1月8日～令和元年9月4日	1,640	
DAA-KC2	「LEGEND」	KC2-1201166～KC2-1201275 平成31年4月4日～令和元年9月16日	110		
(計7型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年1月7日～令和2年2月19日	(計19,430台)		

(備考)

本件は、令和2年5月28日付け、届出番号「4751」にてリコール届出したものであるが、検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。