

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年4月1日

リコール届出番号	4922	リコール開始日	令和3年4月2日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスの燃料ホースにおいて、成型ホースの差し込み代の組付け指示が不適切なため、差し込み代が大きい場合に曲げ部に応力が集中し亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進展し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースを対策品に交換し正規位置に組付ける。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	QDG-KV290N1	「日野 ブルーリボン」	KV290N1-7000001～KV290N1-7000355	355	
	QKG-KV290N1		平成 27 年 10 月 12 日～平成 29 年 7 月 10 日		
	2DG-KV290N2		KV290N2-7000001～KV290N2-7000242	242	
	2KG-KV290N2		平成 29 年 8 月 24 日～令和元年 7 月 23 日		
	2TG-KV290N2				
	2DG-KV290N3		KV290N3-7000001～KV290N3-7000129	129	
	2KG-KV290N3		令和元年 7 月 30 日～令和 2 年 11 月 19 日		
	2TG-KV290N3				
	QKG-KV290Q1		KV290Q1-7000001～KV290Q1-7000294	294	
	QPG-KV290Q1		平成 27 年 10 月 15 日～平成 29 年 8 月 10 日		
QRG-KV290Q1					
2DG-KV290Q2	KV290Q2-7000001～KV290Q2-7000282	282			
2KG-KV290Q2	平成 29 年 8 月 24 日～令和元年 7 月 24 日				
2PG-KV290Q2					
2TG-KV290Q2					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2PG-KV290Q3 2RG-KV290Q3 2TG-KV290Q3	「日野 ブルーリボン」	KV290Q3-7000001～KV290Q3-7000149 令和元年7月30日～令和2年11月19日	149	
	(計 18 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 27 年 10 月 12 日～令和 2 年 11 月 19 日	(計 1,451 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
燃料ホース	SX001-16503	令和元年6月14日～令和3年2月17日	42	
	SX001-16504	平成30年5月9日～令和3年2月17日	55	
合計			97 個	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。