

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年3月31日

リコール届出番号	4919	リコール開始日	令和3年4月1日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	走行装置（アルミホイール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アルミホイールにおいて、製造管理が不適切なため、車両を代表する記号表示がない海外仕様のホイールを誤って装着したものがあある。そのため、保安基準第9条（走行装置等の基準）に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ホイール裏面の車両を代表する記号表示を点検し、表示がないものは良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6BA-MXAA54	「RAV4」	MXAA54-2026988, MXAA54-2027154 令和3年 1月15日, 令和3年 2月 5日	2	Adventure オフロード パッケージ仕様車
			MXAA54-5016445～MXAA54-5018095 令和3年 1月 7日～令和3年 2月10日	805	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年 1月 7日～令和3年 2月10日	(計 807台)	

(備考) 本件は、令和2年12月23日付け届出番号「4866」で届出したものであるが、新たな製造管理の不備が判明したため、対象を拡大し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。