

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年4月1日

リコール届出番号	4931	リコール開始日	令和3年4月2日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 三部 敏宏		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位 (部品名)	前照灯 (ヘッドライトリレーカバー)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行用前照灯において、ヘッドライトリレーに取付けているカバーの防水構造が不適切なため、雨天時の走行等により、リレー端子部に水が浸入することがある。そのため、ヘッドライトドライバが走行用前照灯に切り替えられたと誤検知し、走行用前照灯が点灯した際に、表示灯が点灯しないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ヘッドライトリレーカバーを対策品と交換する。			
不具合件数	1件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li><li>・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li></ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BL-PC40	「CBR600RR」	PC40-1700028~PC40-1700764 令和2年8月27日~令和3年1月7日	734	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年8月27日~令和3年1月7日	(計734台)	