

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年4月7日

リコール届出番号	4933	リコール開始日	令和3年4月8日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（コンビネーションメータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席シートベルト非装着時警報装置において、コンビネーションメータ内の制御プログラムが不適切なため、ハイブリッドシステム始動時に後席乗員のシートベルト装着状態を誤検出する場合がある。そのため、後席シートベルト警告灯が正しく点灯せず、保安基準第22条の3（座席ベルト等の基準）に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメータ内の後席シートベルト警報制御プログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-AXVH70	「カムリ」	AXVH70-1065602～AXVH70-1071739 令和3年1月13日～令和3年3月15日	1,084	
	6AA-AXVH75		AXVH75-1001887～AXVH75-1002765 令和3年1月13日～令和3年3月15日	122	
ダイハツ	6AA-AXVH70N	「アルティス」	AXVH70-1070895～AXVH70-1071695 令和3年2月17日～令和3年3月15日	4	
	6AA-AXVH75N		AXVH75-1002622, AXVH75-1002685 令和3年2月11日, 令和3年2月24日	2	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年1月13日～令和3年3月15日	(計1,212台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。