

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年4月22日

リコール届出番号	外-3205	リコール開始日	令和3年4月22日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ ノアック		
	製作国：イタリア共和国 製作者名：アウトモビリ ランボルギーニ社 問い合わせ先： ランボルギーニ カスタマーセンター (フリーダイヤル) 0120-988-889 (アドレス) http://www.lamborghini.com		
不具合の部位 (部品名)	車体(エンジンボンネット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンボンネットにおいて、ヒンジ取付ボルトの部品選定が不適切なため、使用過程においてボルトが緩むことがある。そのため、ヒンジが外れ、最悪の場合、高速走行中にエンジンボンネットが外れ、脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを緩み防止付きの対策部品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	イタリア本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランボルギーニ	ABA-47L541	「アヴェンタドール SVJ」	ZHWEM6ZD8KLA08152～ZHWEM6ZD4LLA09915 平成30年11月6日 ～ 令和2年10月12日	139 台	
	7BA-47L541	「アヴェンタドール SVJ」	ZHWEM6ZD1KLA07716～ZHWEM6ZD1MLA10344 令和2年10月22日 ～ 令和3年2月5日	10 台	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年11月6日 ～ 令和3年2月5日	計149 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。