

## 改善箇所説明図



注:  は対策品に交換する部位を示す

タイヤホイールのハブキャップにおいて、製造管理が不適切なため、ラッチの成型不良が発生し、ロックのかかりが弱いものがある。そのため、走行振動等で当該ロックが外れ、最悪の場合、ハブキャップやリングカバーがタイヤホイールから走行中に脱落することで他の交通の妨げになるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、タイヤホイールのホイールハブキャップを対策品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する