

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年4月22日

リコール届出番号	4943	リコール開始日	令和3年4月22日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	制動装置（横滑り防止装置コントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	横滑り防止装置（以下、ESC）コントローラにおいて、アダプティブクルーズコントロール（以下、ACC）使用時の制動制御プログラムに誤りがあるため、先行車へ接近する等の理由で減速が必要な際にESCによる制動制御が働かず減速による車速調整ができない。そのため最悪の場合、先行車に衝突するおそれがある。		
改善措置の内容	使用者にACC機能を使用しないよう通知し、全車両、ESCコントローラのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	4BA-ZC83S	「スイフト」	ZC83S-400004～ZC83S-407057 令和2年5月20日～令和3年4月8日	618	MT仕様
	4BA-ZC33S		ZC33S-400002～ZC33S-411119 令和2年4月8日～令和3年4月8日	4,627	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年4月8日～令和3年4月8日	(計5,245台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。