

連絡先	自動車局審査・リコール課リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線	42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp		

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年 4月27日

リコール届出番号	4945	リコール開始日	令和3年 4月28日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位(部品名)	速度計(スピードメータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スピードメータにおいて、車輪速センサ用電源回路の抵抗器の耐食性が不十分なため、当該抵抗器が腐食し導通不良となり車輪速センサに電源が供給されなくなることがある。そのため、車輪速センサが機能せず、スピードメータの速度計と走行距離計が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スピードメータを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	2BK-CH41A	「バーグマン」	CH41A-706512～CH41A-708281 平成30年6月21日～令和2年11月3日	1,770	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年6月21日～令和2年11月3日	(計1,770台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。