

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年5月13日

リコール届出番号	4952	リコール開始日	令和3年5月14日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	電気装置(コラムスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コラムスイッチにおいて、内部配線を繋ぐコネクタ端子のかしめが不十分なため、端子と配線の隙間に絶縁物が生成され、導通不良となることがある。そのため、前照灯、車幅灯、前部霧灯、尾灯、番号灯および当該スイッチ連動の車室内照明が不灯、あるいは点滅、または、方向指示器が不灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コラムスイッチの内部配線を対策品と交換する。		
不具合件数	266件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-0900101～CV1W-1308081 平成24年12月18日～平成31年1月7日	58,295台	
	DBA-CV2W		CV2W-0700101～CV2W-1400204 平成23年12月8日～平成31年1月14日	12,936台	
	DBA-CV4W		CV4W-0400101～CV4W-0603626 平成21年12月19日～平成23年12月1日	8,324台	
	DBA-CV5W		CV5W-0210969～CV5W-1400256 平成21年6月1日～平成31年1月25日	49,914台	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年6月1日～平成31年1月25日	(計129,469台)	