

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年5月20日

リコール届出番号	外-3219	リコール開始日	令和3年5月21日	
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. 社長 木村 滋利 ( 製作国 : タイ王国 製作者名 : Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. ) 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819			
不具合の部位 (部品名)	後部反射器			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部反射器において、反射器を成型する条件管理が不適切なため、反射器内部の表面が正しく成型されていないものがある。そのため、反射光が散乱して保安基準第38条又は第63条 (後部反射器の基準) に適合しないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、後部反射器を良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	海外当局からの指摘による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・インターネットホームページに掲載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BK-MC49	「Rebel 250」	MC49-1200034~MC49-1214133 令和2年1月7日~令和3年2月2日	14,089	
			MC49-1300001~MC49-1300480 令和3年1月7日~令和3年3月1日	480	
	2BJ-JB02	「モンキー125」	JB02-1012196~JB02-1016755 令和2年1月8日~令和3年2月25日	4,558	
	2BK-MD47	「CRF250L」 「CRF250 RALLY」	MD47-1000007~MD47-1002609 令和2年10月30日~令和3年2月20日	2,457	
	2BJ-JC75	「グロム」	JC75-1200337~JC75-1202472 令和2年1月6日~令和2年11月17日	2,136	
	2BJ-JA48	「スーパーカブC125」	JA48-1006917~JA48-1009028 令和2年1月7日~令和3年1月24日	2,109	
	2BJ-JC92	「グロム」	JC92-1000004~JC92-1001129 令和2年12月1日~令和3年2月24日	1,121	
	2BK-MD44	「CRF250L」 「CRF250 RALLY」	MD44-1202257~MD44-1203216 令和2年1月18日~令和2年6月11日	958	
(計7型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年1月6日~令和3年3月1日	(計27,908台)		