

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年5月27日

リコール届出番号	4957	リコール開始日	令和3年5月28日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	電気装置（リチウムイオンバッテリーアースボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リチウムイオンバッテリーのアースボルトにおいて、車体への取り付けが不適切なため、アース不良となるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、アイドルストップ後再始動不能またはエンジン停止不能となり、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車体側取り付け部を点検の上、新品アースボルトを取り付ける。		
不具合件数	223件	事故の有無	火災3件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	5AA-B34A	「eK SPACE」	B34A-0000201～B34A-0003340 令和2年3月2日～令和2年5月22日	3,089 台	
	4AA-B35A		B35A-0000201～B35A-0002140 令和2年3月2日～令和2年5月25日	1,911 台	
	5AA-B37A		B37A-0000201～B37A-0001121 令和2年3月2日～令和2年4月21日	883 台	
	4AA-B38A		B38A-0000202～B38A-0000861 令和2年3月2日～令和2年4月21日	657 台	
ニッサン	5AA-B44A	「ROOX」	B44A-0000202～B44A-0009993 令和2年3月2日～令和2年5月21日	9,691 台	
	4AA-B45A		B45A-0000201～B45A-0301677 令和2年3月2日～令和2年5月25日	4,770 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
ニッサン	5AA-B47A	「ROOX」	B47A-0000201～B47A-0001987 令和2年3月2日～令和2年5月21日	1,585 台	
	4AA-B48A		B48A-0000201～B48A-0300091 令和2年3月2日～令和2年5月21日	669 台	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年3月2日～令和2年5月25日	(計 23,255 台)	