

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年6月10日

リコール届出番号	4970	リコール開始日	令和3年6月11日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先: お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位 (部品名)	原動機 (エンジンマウントブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンマウントブラケット取付ボルトにおいて、取付方法が不適切なため、ボルトが緩むおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、ボルトが破断することにより原動機が傾き、フロントサスペンションメンバーと干渉して異音が発生し、最悪の場合、ドライブシャフトが抜けて走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右のエンジンマウントブラケットの取付けボルトの締め付け状態を点検し、規定のトルクで締め付けする。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	工場の情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	6AA-E13	「ノート」	E13-000131～E13-027188 令和2年11月12日～令和3年3月10日	26,754台	
	6AA-SNE13		SNE13-101118～SNE13-101709 令和3年2月26日～令和3年3月8日	567台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月12日～令和3年3月10日	(計27,321台)	