

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年6月16日

リコール届出番号	外-3229	リコール開始日	令和3年6月17日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス)http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	エアバッグ装置 (ダッシュパネル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダッシュパネルにおいて、製造工程が不適切なため、助手席エアバッグの開口部が正しく加工されていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが完全に展開せず、最悪の場合、乗員が過度の負傷を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ダッシュパネルの助手席エアバッグの開口部を点検し、不具合品が組み付けられている場合は、修正作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DJPA	アウディ RS7 SB エアサス	WUZZZF28MN905267 令和3年2月13日	1	
	3AA-F2DJPL	アウディ RS6 アバント エアサス	WUZZZF20MN904047～WUZZZF27MN904157 令和2年12月7日～令和3年1月20日	2	
	3AA-F2DJPS	アウディ RS7 SB	WUZZZF23MN905435～WUZZZF2XMN904170 令和2年12月3日～令和3年2月4日	3	
	3AA-F2DKMA	アウディ S7 SB	WAUZZZF24MN029064 令和3年1月9日	1	
	3AA-F2DKML	アウディ S6	WAUZZZF28MN027205 令和3年1月9日	1	
	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WAUZZZF20LN048273～WAUZZZF2XLN023106 令和元年11月21日～令和3年1月9日	21	
	3AA-F2DKNS	アウディ A7 SB 45Tq	WAUZZZF20LN023129～WAUZZZF29LN086455 令和元年12月4日～令和2年7月28日	12	
	3AA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF22MN025319 令和3年1月9日	1	
	3AA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF21MN046680～WAUZZZF2XMN024385 令和2年12月17日～令和3年2月13日	2	
	3CA-F2DFBF	アウディ A6 40TDIq	WAUZZZF28MN027348 令和2年12月17日	1	
	3CA-F2DFBS	アウディ A7 SB 40TDIq	WAUZZZF23LN058733～WAUZZZF2XMN027285 令和2年4月25日～令和3年1月20日	4	
	AAA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20KN071891～WAUZZZF2XLN002675 平成31年2月6日～令和2年1月9日	62	
	AAA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20KN025610～WAUZZZF2XLN006810 平成30年7月21日～令和2年7月28日	348	
(計13型式)	(計11車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月21日～令和3年2月13日	(計459台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。