

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年6月24日

リコール届出番号	4982	リコール開始日	令和3年6月25日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（前照灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯において、タクシー用途等で使用する際、想定を超えて長時間点灯し続けると、バルブからの熱と紫外線により反射板のアルミ蒸着が剥離することがある。そのため、そのまま使用を続けると、集光不足となり、光度が徐々に低下し、最悪の場合、保安基準第32条（前照灯の基準）を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯の反射板を対策品に、レンズを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-GRS210	「ケウン」	GRS210-6000759～GRS210-6017052 平成24年12月24日～平成27年7月17日	21	事業用
	DBA-GRS211		GRS211-6000469～GRS211-6005730 平成25年1月15日～平成26年10月28日	9	
	DAA-AWS210		AWS210-6000531～AWS210-6096561 平成25年1月29日～平成27年9月17日	131	
	DAA-AWS211		AWS211-6000062～AWS211-6005389 平成26年7月2日～平成27年7月28日	12	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年12月24日～平成27年9月17日	(計173台)	

(備考) 本件は、平成30年10月10日付け届出番号4345にてリコール届出を行ったものであるが、新たに事業用に変更し、登録された車両について届出するものである。