

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年6月24日

リコール届出番号	4977	リコール開始日	令和3年6月24日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングギヤ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングギヤにおいて、ブーツ取付け部のシールが不適切かつエアコンドレンホースが直上にあるため、エアコン凝縮水が当該取付け部に滴下しギヤ内部に浸入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ギヤ内部に錆が生じて異音が発生し、最悪の場合、ベアリングが破損し操舵ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアコンドレンホースに延長用ホースを追加するとともにステアリングギヤのブーツ内を点検し、水の浸入が認められたものはステアリングギヤを新品と交換する。水の浸入が認められないものはブーツを適正に取付ける。		
不具合件数	69件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	EBD-S321V	「ハイゼット」	S321V-0345549～S321V-0423163	76,564	
	HBD-S321V		平成29年10月31日～令和元年7月31日		
	EBD-S331V	「ハイゼット デッキバン」	S331V-0183084～S331V-0228312	44,652	
	HBD-S331V		平成29年10月31日～令和元年7月31日		
	EBD-S321W	「ハイゼット デッキバン」	S321W-0006958～S321W-0009021	2,064	
	EBD-S331W		S331W-0009946～S331W-0012998		
		平成29年11月6日～令和元年7月31日	3,048		
	ABA-S321G	「アトレー ワゴン」	S321G-0069347～S321G-0076256	6,887	
	ABA-S331G		S331G-0031832～S331G-0036249		
			平成29年10月31日～令和元年7月31日	4,411	
スバル	EBD-S321B	「サンバー」	S321B-0016310～S321B-0020631	4,319	
	HBD-S321B		平成29年10月31日～令和元年7月31日		
	EBD-S331B	「サンバー」	S331B-0015607～S331B-0019746	4,138	
	HBD-S331B		平成29年11月1日～令和元年7月31日		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	EBD-S321Q	「サンバー オープン デッキ」	S321Q-0000209～S321Q-0000239 平成30年1月12日～令和元年6月26日	31	
	EBD-S331Q		S331Q-0000345～S331Q-0000419 平成29年11月20日～令和元年7月30日	74	
	ABA-S321N	「ディアス」	S321N-0003435～S321N-0003846 平成29年11月1日～令和元年7月31日	411	
	ABA-S331N		S331N-0003540～S331N-0004093 平成29年11月7日～令和元年7月31日	554	
トヨタ	EBD-S321M	「ピクシス バン」	S321M-0020451～S321M-0028813 平成29年11月1日～令和元年7月31日	8,323	
	HBD-S321M				
	EBD-S331M		S331M-0012672～S331M-0017656 平成29年11月1日～令和元年7月31日	4,959	
	(計20型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月31日～令和元年7月31日	(計 160,435 台)	