

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和3年6月28日

リコール届出番号	4984	リコール開始日	令和3年7月1日
届出者の氏名又は名称	株式会社 やまびこ 代表取締役社長執行役員 久保 浩 問い合わせ先: 品質保証部 TEL 0428-32-6166		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(油圧式無段変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車の動力伝達装置である変速機の変速レバーの形状が不適切なため、変速を繰り返すと変速機側のレバーが破断することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると変速ができず、最悪の場合、発進が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、形状変更をした変速機のレバーへの交換を行う。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:全ユーザーを把握しているため特に周知は行わない。 ・改善実施済車には、運転席シリアルナンバーラベル横(車体の内側方向)にリコール届出No.4984 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
共立	YDM-S1085A	共立ステートスプレー SSVH1085FS	S1085A-1002 ~ S1085A-1236 平成31年3月13日~ 令和3年4月28日	235台
	(計1型式)	(計1車種)		(計235台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。