

|      |   |
|------|---|
| 連絡先  | 自動車局 審査・リコール課   |
|      | リコール監理室   |
|      | TEL 03-5253-8111 内線 42361                                   |
| アドレス | : <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a> |

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和3年7月7日

|                                |   |         |          |
|--------------------------------|---|---------|----------|
| 改善対策届出番号                       | 620   | 改善対策開始日 | 令和3年7月8日 |
| 届出者の氏名又は名称                     | トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：<br>取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター<br>TEL 0800-700-7700   |         |          |
| 不具合の部位（部品名）                    | その他（衝突回避支援システム）   |         |          |
| 不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 衝突回避支援システム（プリクラッシュセーフティシステム）において、プリクラッシュブレーキアシスト制御プログラムが不適切なため、前方に衝突の可能性がある車両を検知した際、警報および警告表示は正常に作動するが、運転者のブレーキ踏力が弱いと、ブレーキアシスト作動が遅れる場合がある。    |         |          |
| 対策の内容                          | 全車両、プリクラッシュブレーキアシスト制御プログラムを対策仕様に修正する。   |         |          |
| 不具合件数                          | 0件  | 事故の有無   | 無し       |
| 発見の動機                          | 社内からの情報による。   |         |          |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul> |         |          |

| 車名  | 型式        | 通称名    | 改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間                                  | 改善対策対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|--------|--|------------|----|
| トヨタ | 6AA-ZVW51 | 「プリウス」 | ZVW51-6151927～ZVW51-6206556<br>令和 2年 6月17日～令和 3年 6月 1日 | 36,127     |    |
|     | 6AA-ZVW55 |        | ZVW55-6014256～ZVW55-6021556<br>令和 2年 6月17日～令和 3年 6月 1日 | 4,814      |    |
|     | (計2型式)    | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>令和 2年 6月17日～令和 3年 6月 1日                | (計40,941台) |    |

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。