

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和3年7月14日

改善対策届出番号	619	改善対策開始日	令和3年7月15日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	その他（運転支援装置）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転支援装置において、運転支援ECUの前方障害物衝突被害軽減用制御プログラムが不適切なため、高速道路トンネル内の照明を前方移動物と認識することがある。そのため障害物との接近を知らせる警告音が鳴り、一瞬ブレーキが作動するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、運転支援制御プログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
いすゞ	2TG-RU1ASDJ	「いすゞガーラ」	RU1ASD-60011～RU1ASD-60787 平成29年7月18日～令和2年9月4日	772	
	2RG-RU1ESDJ		RU1ESD-60011～RU1ESD-60489 平成29年7月28日～令和2年6月26日	455	
	2DG-RU2AHDJ 2KG-RU2AHDJ		RU2AHD-60011～RU2AHD-60236 平成29年7月18日～令和2年6月25日	224	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月18日～令和2年9月4日	(計1,451台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。