

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年7月20日

リコール届出番号	外-3255	リコール開始日	令和3年7月20日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 代表社員 クラウス・ハインリッヒ・レーレッケ 〔 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ボーフェンジーベン社 〕 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿する可能性がある。 そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、衝突時等のエアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがあり、インフレーター内の圧力が上昇して容器が破損することにより、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席用エアバッグのエアバッグインフレーター、または、エアバッグアセンブリを代替品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者: 対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	対象車の台数	備考
BMW アルピナ	GF-3E44	B3 3.3	WAPB333L09ME44001~WAPB333L00ME44412 平成11年5月11日~平成12年11月16日	95	
		B3 3.3 クーペ	WAPB333C00NE44012~WAPB333C00NE44126 平成12年1月21日~平成12年11月16日	16	
	計1型式	計2車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成11年5月11日~平成12年11月16日	計111台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

本届出は、令和2年1月22日付、リコール届出番号「外-2975」にて届け出たものであるが、改善措置が不十分であったため、改めて届出を行うものである。