

連絡先	自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年 7月21日

リコール届出番号	4993	リコール開始日	令和3年 7月22日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプと燃料噴射装置をつなぐ燃料ホースにおいて、燃料ホースの内径が不適切な状態で製造されたものがある。このため、当該ホース接続部の気密が不十分となり、燃料ポンプによって圧送される燃料が気密不良部から漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースを対策品と交換する。		
不具合件数	61件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	2BK-CH41A	「バーグマン」	CH41A-706392～CH41A-708731 平成30年5月11日～令和2年11月3日	2,338	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年5月11日～令和2年11月3日	(計2,338台)	