

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年7月29日

リコール届出番号	4994	リコール開始日	令和3年7月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	72件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-116257～VM4-126464 平成30年4月11日～平成31年4月25日	6,348	
	DBA-VMG		VMG-029539～VMG-032695 平成30年4月20日～平成30年10月30日	1,626	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-027180～VAG-030753 平成30年4月20日～平成30年10月31日	1,891	
	DBA-SJG	「フォレスター」	SJG-041355～SJG-042020 平成30年4月20日～平成30年6月28日	666	
	DBA-ZC6	「BRZ」	ZC6-030133～ZC6-032353 平成30年4月6日～平成30年11月5日	820	
トヨタ	DBA-ZN6	「86」	ZN6-084518～ZN6-091821 平成30年4月6日～平成30年11月5日	3,108	
	(6型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月6日～平成31年4月25日	(計14,459台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。