

連絡先： 自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

### 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和3年7月29日

改善対策届出番号	621	改善対策開始日	令和3年7月30日			
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ <table border="0" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">製作国：英国</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992</td> </tr> </table>			製作国：英国	製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド	問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992
製作国：英国						
製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド						
問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992						
不具合の部位（部品名）	原動機（パワートレーンコントロールユニット）					
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワートレーンコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、窒素酸化物（NOx）排出値がメーカーが設定した排ガス基準値を満足しなくなるおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、パワートレーンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。					
不具合件数	0件	事故の有無	無し			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>					

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ジャガー	DBA-DC2XB	F-PACE	SADCA2AX2LA620997～SADCA2AX6LA656370 令和1年8月19日～令和2年10月5日	92	
ランドローバー	DBA-LY2XAB	レンジローバー ヴェラール	SALYA2AX7LA239088～SALYA2AX7LA279705 令和1年8月19日～令和2年6月22日	13	
	DBA-LY2XCB		SALYA2AX6LA239177～SALYA2AX1LA288349 令和1年8月19日～令和2年11月16日	100	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和1年8月19日～令和2年11月16日	(計205台)	