

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和3年8月20日

リコール届出番号	5006	リコール開始日	令和3年8月20日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 (問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686)		
不適合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキプレート)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの駐車ブレーキにおいて、組立工程が不適切なため、油圧シリンダ先端ヨークと駐車ブレーキレバーを組み付ける際にヨークがレバーと干渉し、駐車ブレーキ内部のプレートを損傷させてしまうものがある。そのため、そのままの状態ですべての駐車ブレーキの作動と解除を繰り返すと、プレートの損傷部から亀裂が進展し、最悪の場合、プレートが折損して車両を停止状態に保持できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキレバー、プレート、ピンおよび油圧シリンダ先端ヨークを新品に交換する。また、当該部品の交換時に油圧シリンダ先端ヨークと駐車ブレーキレバーを組み付ける際には、専用の治具を使用して干渉させないように組付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページへ掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	YDP-WA138	「WA150-8」	WA138-91880～WA138-93030 令和元年12月17日～令和3年5月28日	145	
コマツ	YDP-WR005	「WR12-8」	WR005-65001～WR005-65022 令和2年12月16日～令和3年5月20日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年12月17日～令和3年5月28日	(計146台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。