

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42361)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年9月9日

リコール届出番号	外-3280	リコール開始日	令和3年9月9日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位 (部品名)	その他の装置 (ルーフレールエアバッグ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両製造工程において、ルーフレールエアバッグを取付ける際に誤ってねじれて取付けられているものがある。そのため、エアバッグ展開時に正しく展開せず、最悪の場合、乗員が過度の負傷を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ルーフレールエアバッグを点検し、ねじれがある場合は修正する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者：使用者をすべて把握しているため、措置は講じない。 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	「7BA-A2LL」	「CT5」	1G6D85RK4M0100249 ~ 1G6D85RK0M0131496 令和3年2月7日~令和3年7月10日	134	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年2月7日~令和3年7月10日	(計 134 台)	

注意事項
 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。