

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 3年 9月 9日

リコール届出番号	5011	リコール開始日	令和 3年 9月 10日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	変速装置（マニュアルシフトレバーシャフトオイルシール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機のマニュアルシフトレバーシャフトのオイルシールにおいて、シャフトの組付治具が不適切であったため、オイルシールのリップがめくれているものがある。そのため、当該部位からオイルが漏れ、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、自動変速機のオイルシールを点検し、オイルシールのリップめくれ、オイル漏れのあるものは自動変速機を良品に交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	HBD-DA17V	「エブリイ」	DA17V-525779～DA17V-528670 令和3年5月15日～令和3年6月9日	308	AT仕様
	EBD-DA17V		DA17V-866850～DA17V-867197 令和3年5月15日～令和3年5月31日	40	
	3BA-DA17W		DA17W-267413～DA17W-269219 令和3年5月15日～令和3年7月14日	97	
	3BA-JB64W	「ジムニー」	JB64W-202124～JB64W-205521 令和3年5月17日～令和3年7月5日	137	
	3BA-JB74W		JB74W-138880～JB74W-139603 令和3年5月17日～令和3年6月11日	78	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	HBD-DR17V	「NV100 クリッパー」	DR17V-470231～DR17V-471499 令和3年5月15日～令和3年6月9日	226	AT仕様
	EBD-DR17V		DR17V-854241～DR17V-854369 令和3年5月17日～令和3年6月5日	41	
	3BA-DR17W	「NV100 クリッパーリオ」	DR17W-254116～DR17W-254406 令和3年5月15日～令和3年6月14日	98	
マツダ	HBD-DG17V	「スクラム」	DG17V-429153～DG17V-429372 令和3年5月15日～令和3年5月28日	77	
	3BA-DG17W		DG17W-251450～DG17W-251593 令和3年5月17日～令和3年7月14日	18	
三菱	HBD-DS17V	「ミニキャブ」	DS17V-428382～DS17V-428629 令和3年5月15日～令和3年6月8日	62	
	EBD-DS17V		DS17V-851164～DS17V-851207 令和3年5月15日～令和3年6月11日	18	
	3BA-DS17W	「タウンボックス」	DS17W-250447～DS17W-250456 令和3年5月18日～令和3年5月29日	10	
	(計13型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年5月15日～令和3年7月14日	(計1,210台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。