

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年9月28日

リコール届出番号	外-3284	リコール開始日	令和3年9月29日			
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：英国</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992</td> </tr> </table>			製作国：英国	製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド	問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992
製作国：英国						
製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド						
問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992						
不具合の部位（部品名）	電気装置（バッテリーケーブル取付ボルト）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリーマイナスケーブルのボディ側アース取付部において、作業管理が不適切なため、取付ボルトの締結トルクが大きい状態のものがある。そのため、当該ボルトのネジ山が破損し、原動機及び電装品に電源が供給されず、最悪の場合、原動機が始動しない又は走行中にエンストするおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、当該取付ボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。					
不具合件数	0件	事故の有無	無し			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3CA-LR3WB	ディスカバリー	SALRA2AW5M2451477～SALRA2AWOM2452617 令和3年5月5日～令和3年6月29日	20	
	LDA-LR3KA		SALRA2AK4L2443415 令和2年10月10日	1	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月10日～令和3年6月29日	(計21台)	

(備考) 本件は、令和3年2月16日にリコール届出(外3171)を行ったものですが、その後の精査により、最良の部品を使用し同様の対策を実施することが望ましいと判断したため、対象範囲を拡大し届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。