

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年10月8日

リコール届出番号	外-3291	リコール開始日	令和3年10月8日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 アダムパスタナック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料ゲージセンサー付きサクシオンジェットポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	第2燃料タンクに取り付けられている燃料ゲージセンサー付きサクシオンジェットポンプにおいて、当該ポンプの燃料ラインと燃料ゲージセンサーの間隔が不適切なため、燃料ゲージセンサーが燃料ラインに引っかかることがある。そのため、実際の燃料量と燃料計の指示値が一致せず、燃料が多く表示され、そのままの状態で行くと、燃料切れにより走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ゲージセンサーと燃料ゲージセンサー付きサクシオンジェットポンプの燃料ラインの間隔を確保するために、当該燃料ラインをケーブルバンドで結束する。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3BA-F3DNWF	アウディ RSQ3	WUAZZZF30M1900483～WUAZZZF3XM1903391 令和2年11月13日～令和3年3月19日	297	
	3DA-F3DFGF	アウディ Q3 35TDIq	WAUZZZF30M1000788～WAUZZZF3XM1070153 令和2年10月13日～令和3年3月11日	1,026	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月13日～令和3年3月19日	(計1,323台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。