

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年10月13日

リコール届出番号	5029	リコール開始日	令和3年10月14日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	車体（クォータウィンドウガラス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席ドア後部のクォータウィンドウガラスのモールディングにおいて、取付構造が不適切なため、冷熱の繰返しで取付部が劣化して剥がれることがある。そのため、浮きや異音が発生し、最悪の場合、モールディングが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クォータウィンドウガラスを対策品と交換する。		
不具合件数	120件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-AZSH20	「クラウン」	AZSH20-1000003～AZSH20-1060224 平成30年 5月16日～令和 2年 4月20日	32,405	RS仕様車
	6AA-AZSH21		AZSH21-1000003～AZSH21-1011904 平成30年 5月16日～令和 2年 4月17日	5,184	
	6AA-GWS224		GWS224-1000001～GWS224-1009163 平成30年 5月16日～令和 2年 4月17日	4,402	
	3BA-ARS220		ARS220-1000001～ARS220-1004292 平成30年 5月16日～令和 2年 4月17日	2,805	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年 5月16日～令和 2年 4月20日	(計44,796台)	

(備考) 本件は、令和元年7月17日付け届出番号「4536」、令和2年2月12日付け届出番号「4663」で届出したものであるが、新たに原因が判明したため、対象を拡大し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。