

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日 : 令和3年10月14日

改善対策届出番号	629	改善対策開始日	令和3年10月15日
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. 社長 木村 滋利 (製作国 : タイ王国 製作者名 : Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.) 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819		
不具合の部位 (部品名)	操縦装置 (ギヤチェンジペダル)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ギヤチェンジペダルにおいて、チェンジペダルアームの形状が不適切なため、チェンジペダルボスとの溶接部強度が不足しているものがある。そのため、変速操作を繰り返すと溶接部に亀裂が生じ、最悪の場合、走行中に当該溶接部が破損し、チェンジペダルアームが脱落して、他の交通を妨げるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、対策品のギヤチェンジペダルと交換する。		
不具合件数	15件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・インターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	2BJ-JA55	「CT125」	JA55-1000004~JA55-1020651 令和2年3月26日~令和3年8月15日	19,409	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年3月26日~令和3年8月15日	(計19,409台)	