連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和3年10月14日

| リコール届出番号 | 5033 | リコール開 | 始日 | 令和3年10月14日 | | |
|---------------------------------------|---|--------|------|----------------------------|--|--|
| 届出者の氏名又は名称 | 株式会社 小松製作 代表取締役社長 | . // . | | 問い合わせ先:品質保証本部 03-5561-2686 | | |
| 不適合の部位(部品名) | 電気装置(バッテリリレー) | | | | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | グレーダのバッテリリレーにおいて、水浸入の評価が不十分なため、エンジンフードの隙間から浸入した雨水等でバッテリリレーが濡れると、バッテリリレー外装である樹脂部が雨水等を吸収し、リレー内部のスイッチング部まで浸透することがある。 その状態で外気温の低いところに長時間休車させると、浸透した雨水等がスイッチング部で凍結し、接点が接触できなくなるため導通不良となり、エンジン始動ができなくなるおそれがある。 | | | | | |
| 改善措置の内容 | バッテリリレーを新品に交換するとともにバッテリリレーを雨水等から保護するためにゴムカバーを追加する。また、ゴムカバーをゴムカバー取付プラグで固定するため、取付ブラケットを対 策品に交換する。 | | | | | |
| 不具合件数 | 13件 | 事 | 故の有無 | 無無 | | |
| 発見の動機 | 市場からの情報による | | | | | |
| 自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知さ せるための措置 | ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページへ掲載する。 | | | | | |

| 車名 | 型式 | 型式 通称名 リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間 | | リコール対象車 の台数 | 備考 |
|-----|-----------|--|---|----------------|----|
| コマツ | YDS-GD032 | 「GD675-6」 GD032-60003~GD032-60893 平成27年1月15日~令和3年7月6日 | | 479 台 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成 27 年 1 月 15 日~令和 3 年 7 月 6 日 | (計479台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。