

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年10月18日

リコール届出番号	外-3302	リコール開始日	令和3年10月18日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (高電圧バッテリー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高電圧バッテリーにおいて、製造時の工程が不適切なため、セルモジュール内に異物が混入しているものがある。そのため、バッテリー回路が短絡し、異常な電流が流れ放電して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、診断機で高電圧バッテリーセルモジュールを確認し、該当する場合はセルモジュールを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3LA-5X20	「BMW 330e」	WBA5P52080FJ93262 令和2年7月9日	1	
			WBA5P52010FK05753 令和2年6月30日	1	
			WBA5X72090FK01431 ~ WBA5X72090FK02630 令和2年6月24日 ~ 令和2年6月25日	2	
	3LA-JA20PH	「BMW 530e iPerformance」	WBA12AG0X0CE91086 ~ WBA12AG090CE98191 令和2年7月1日 ~ 令和2年7月27日	31	
	3LA-7D30	「BMW 745e」	WBA7D62020CE63047 ~ WBA7D62070CE95010 令和2年5月20日 ~ 令和2年7月15日	8	
	3LA-7W30	「BMW 745Le xDrive」	WBA7W420X0CE82119 令和2年6月24日	1	
3LA-TS20	「BMW X3 xDrive30e」	WBATS120209D65222 ~ WBATS120409D92356 令和2年7月23日 ~ 令和2年8月18日	60		
		WBATS120009E03689 令和2年8月25日	1		

BMW	3LA-TA30	「BMW X5 xDrive45e」	WBATA620709D18042 ～ WBATA620309D98522 令和2年6月16日 ～ 令和2年8月21日	39	
	3LA-YU15T	「MINI クーパー SE クロスオーバー A4」	WMWYU720303L99687 令和2年5月29日	1	
WMWYU720503M16750 ～ WMWYU720703M21125 令和2年6月2日 ～ 令和2年6月16日			31		
MINI	3LA-22BS15	「MINI クーパー SE クロスオーバー A4」	WMW22BS0703M30227 ～ WMW22BS0703M33452 令和2年7月3日 ～ 令和2年7月8日	23	
	8 型式	7 車種	(製作期間の全体範囲) 令和2年5月20日 ～ 令和2年8月25日	合計 199 台	

(備考) 本件は、令和2年11月24日付け届出番号「外-3133」で届出したものですが、対象車両の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。