



# 改善箇所説明図



後付け用品として販売したフロントロアガーニッシュにおいて、フロントバンパへの固定構造が不適切なため、当該ガーニッシュの固定テープが剥がれるものがある。そのため、走行中の風圧によりガーニッシュが浮き、最悪の場合、ガーニッシュが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

## 改善の内容

対象の製品が装着されている車両について、フロントロアガーニッシュを対策品と交換する。



注：  は交換部品を示す。  は追加部品を示す。

識別：フロントロアガーニッシュ下面の水抜き穴が3個である。